

ISTRUZIONI D'USO TERMO-IGROMETRO MOD. THG2001

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Grande display per visualizzare temperatura e umidità contemporaneamente
- Funzione memoria
- Funzione °C: °F
- Funzione MIN/MAX
- Autospegnimento
- Segnalazione batteria scarica
- Batteria da 9 volts

SPECIFICHE Sonda UMIDITA' E TEMPERATURA

- Range: Temperatura 0/ + 50°C
Umidità 10 - 95% RH
- Precisione: Temperatura +/- 0,8 °C
Umidità +/- 3% della
Lettura
- Risoluzione: Temperatura 0.1 °C
Umidità 0,1% RH

SPECIFICHE SONDE TEMPERATURA TIPO K

- Range: -50°C / + 1230°C
- Precisione: Temperatura +/- 1% della lettura
- Risoluzione: Temperatura 1 °C

FUNZIONI PULSANTI

Pulsante POWER: Pulsante Acceso / Spento.

Pulsante HOLD: Funzione memoria. Premendo questo pulsante sul display rimangono memorizzati i valori rilevati in quell'istante dallo strumento. Per tornare alle letture ripremere il pulsante HOLD.

Pulsante °C/°F. Questo pulsante serve per selezionare l'unità di misura della temperatura (°C Oppure °F).

Pulsante RECORD. Funzione MIN/MAX. Premendo questo pulsante sul display comparirà il simbolo REC e da questo preciso istante lo strumento registrerà automaticamente i valori minimi e massimi di tutti i parametri (umidità e temperatura).

Per togliere la funzione RECORD premere di nuovo il pulsante e sul display sparirà la scritta REC.

Pulsante RECALL. Nella funzione RECORD premendo una prima volta il pulsante RECALL compariranno sul display i valori massimi registrati dallo strumento premendo una seconda volta il pulsante RECALL sul display compariranno invece i valori minimi.

Pulsante FUNCTION. Questo commutatore seleziona l'ingresso sonda. Nella posizione RH% le letture sul display corrispondono ai valori della sonda di temperatura e umidità mentre selezionando TEMP sul display comparirà la lettura della sonda di Tipo K di solo temperatura.